

RELEVAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Dra. Roxana Reyes

Diputada Nacional

7/02/18

INTRODUCCION

La educación es un Derecho Humano fundamental para el desarrollo personal y social de las personas, un derecho que debe ser garantizado principalmente por el Estado mediante políticas eficaces que protejan el derecho de los niños, niñas, jóvenes y adultos de recibir en las mejores condiciones posibles su proceso de aprendizajes.

Entre estas condiciones, sin dudas las edilicias son fundamentales, dado que da cuenta de un adecuado ambiente para que se desarrolle la tarea de enseñanza-aprendizaje. Pero pese a las manifestaciones realizadas por el Consejo Provincial de Educación y el Presidente del IDUV, ambos organismos encargados de la reparación y mantenimiento de los edificios destinados para la educación pública; el estado de los mismos sigue siendo deplorable y no garantiza en algunos casos el inicio y en otros la continuidad del ciclo lectivo.

Entorno inmediato de las escuelas es otro aspecto que está absolutamente abandonado, entendiendo por tal el estado de las veredas, canteros, vegetación, estado de los cordones, de las luminarias, del pavimento, la señalización. Previsión para estacionamiento para personal concurrente (docente, administrativo, no docente). Dispositivos para la recolección de residuos. En muchísimos establecimientos los menores no pueden siquiera usufructuar los espacios al aire libre porque están sin mínimos cuidados de parquización o desmalezamiento lo cual no requiere mayores inversiones presupuestarias.

En lo referente a seguridad también se han detectado instalaciones eléctricas en condiciones peligrosas, cámaras sépticas abiertas, techos con peligro de desmoronamiento, ausencia de matafuegos o matafuegos vencidos y salidas de emergencia ausente o defectuosa.

En lo atinente a salubridad atenta contra ello los estados de los baños algunos incluso clausurados, los desbordes cloacales, los sanitarios en mal estado y los azulejos que faltan en distintos lugares de las cocinas y baños.

Durante el año 2017 el presupuesto provincial destinó 193 millones de pesos del fondo soja para la reparación y mantenimiento edilicio de los cuales apenas llegaron a 5 millones; recibiendo además por parte del Gobierno Nacional más de 720 millones de pesos por la Ley de Financiamiento Educativo.

El presente relevamiento evidencia que a pesar de contar con este dinero del erario público con un destino predeterminado es decir, el mantenimiento de las escuelas, surge que los inconvenientes en calefacción, mantenimiento de los baños, humedad en las paredes, matafuegos vencidos; además de puertas, vidrios, ventanas en mal estado, problemas serios a nivel de desagües, cloacas y un sinnúmero de refacciones y necesidades de mantenimiento que no se condicen con los fondos comprometidos presupuestaria y legalmente al sector educativo.

Se destaca que el presente relevamiento es solo parcial e inicial, a fin de ilustrar la gravedad de la situación de los establecimientos educativos de toda la provincia, planificándose la ampliación del mismo y la actualización según se logre alguna modificación de la dramática situación existente. El presente informe será además presentado al Defensor de Menores, Defensor ante el Tribunal Superior de Justicia.

Contenido

INTRODUCCION	1
CONTENIDO	2
LOCALIDAD RIO GALLEGOS	4
JARDIN DE INFANTES Nº 01	4
JARDIN DE INFANTES Nº 15	5
JARDIN DE INFANTES Nº 24	6
JARDIN DE INFANTES Nº 53	7
ESCUELA ESPECIAL Nº 04	8
ESCUELA ESPECIAL Nº 01	9
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 01	10
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 70	11
ESC. PRIMARIA PROV. Nº 19	12
ESC. PRIMARIA PROV. Nº 33	13
ESC. PRIMARIA PROV. Nº 11	14
ESC. PRIMARIA PROV. Nº 61	15
ESC. PRIMARIA PROV Nº 44	16
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 10	17
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 25	18
E.P.J.A. PRIMARIA Nº 08	19
ESCUELA ESPECIAL Nº 10	20
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA TECNICA	21
ESCUELA PRIMARIA PROV. Nº 55	22
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº15	23
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº33	24
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 11	25
E.P.J.A. PRIMARIA Nº 04	26
COLEGIO PROV. DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 26	27
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 40	28
E.P.J.A. SECUNDARIA Nº 09	28
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 38	28
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 39	28
LOCALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ	29
ESCUELA PROVINCIAL Nº 2	29
JARDIN DE INFANTES Nº 3	32
LOCALIDAD DE LAS HERAS	33
JARDIN DE INFANTES Nº 55	33
LOCALIDAD DE PERITO MORENO	34
ESCUELA EN CONSTRUCCION	34
LOCALIDAD DE PICO TUNCADO	35
COLEGIO SECUNDARIO Nº 14	35
ESCUELA PRIMARIA Nº 40	35
ESCUELA PRIMARIA Nº 45	35
ESCUELA PRIMARIA Nº 85	35
ESCUELA PRIMARIA Nº 35	36
ESCUELA PRIMARIA Nº 52	37
LOCALIDAD EL CALAFATE	38
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA PATAGONIA	38
ESCUELA Nº80	39
ESCUELA PRIMARIA Nº9	40
JARDIN DE INFANTES Nº63	41
JARDÍN DE INFANTES Nº 10	41
LOS ANTIGUOS	42
E.P.J.A. PRIMARIA Nº15	42
LOCALIDAD DE CALETA OLIVIA	43

E.P.P Nº 74.....	43
JARDÍN DE INFANTES Nº 52	44
ESCUELA ESPECIAL Nº 15	44
ESCUELA ESPECIAL Nº 13	44
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 42	44
ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 43	44

LOCALIDAD RIO GALLEGOS

JARDIN DE INFANTES N° 01

ALVEAR 67

Calderas sin mantenimiento desde el año 2011, habiéndose realizado tres veces cambios de las mismas. Los baños están sin mantenimiento; se observan filtraciones de agua en el techo, encontrándose por este motivo inhabilitada la sala de música. El patio de recreación se encuentra sin el piso; con una precaria instalación eléctrica con un último mantenimiento que data del año 2013. Un detalle no menor es que la conexión principal de agua fue realizada por un padre en el año 2017. Por su parte el Instituto de Desarrollo y Vivienda (IDUV) solo realizó pintura en el frente de la institución.

- No posee luminaria externa
- Veredas en mal estado
- Falta demarcación del estacionamiento




JARDIN DE INFANTES N° 15

PERITO MORENO 590

Descripción: establecimiento solo ha sido relevado en su parte exterior a fin de evaluar la situación del entorno Este, quedando pendiente el ingreso y relevamiento interno.

- La entrada principal del jardín posee escalones haciendo dificultoso el ingreso de niños en silla de ruedas.
- Escasa señalización.
- Cordones en mal estado.
- Existencia de Maleza.
- Escasa luminaria.



JARDIN DE INFANTES N° 24

FITZ ROY 124


En el caso de este Establecimiento Educativo de Inicial, se puede observar pisos deteriorados y paredes sin mantenimiento.



JARDIN DE INFANTES N° 53

SAN LORENZO entre FERRADÁ y GARCÍA

Son visibles manchas que denotan humedad en todo el establecimiento, así como vidrios rotos, matafuegos vencidos. Baño inhabilitado lo que pone en serias dificultades el buen funcionamiento de la Institución.



ESCUELA ESPECIAL N° 04

VELEZ SARSFIELD 1087

Matafuegos vencidos, puertas rotas y sin picaportes, falta tapa de techo en el gimnasio y deficiencias en la instalación eléctrica dado que existen cables colgando de la instalación. Este edificio solo recibió por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda un arreglo casi superficial como es la pintura del frente del Establecimiento.



ESCUELA ESPECIAL N° 01

RAMON Y CAJAL 413

El presente Establecimiento tiene enormes dificultades de funcionabilidad, al punto de no poder dictar en el mismo clases de manera normal encontrándose a la fecha cerrado por tal motivo. Es por ello que es importante que el mismo reciba en forma urgente un trato prioritario para que sus alumnos y docentes puedan volver a desarrollar su tarea en dicho edificio para la modalidad de educación especial, se detalla a continuación los principales aspectos:

- Calderas del gimnasio, sector aulas y caldera climatizadora de la pileta rotas desde el mes de mayo.
- Radiadores no funcionan
- Falta de agua y no hay medidor de gas.
- Varios salones con fisuras en las paredes con riesgo de derrumbe.
- En la sala de cerámica fisuras con goteras en el techo.
- Vereda perimetral rota (están las baldosas hace dos años y el cemento se venció).
- Cambiar los vidrios de las galerías por policarbonatos para evitar accidentes.
- Faltan las tapas de conexiones eléctricas.
- Puerta entrada a la institucion en mal estado.
- No hay rampa de acceso al gimnasio.
- Tapas de inodoros, espejos y porta lámparas baños rotas.
- Pileta sin barandas y bomba hidromasajes para educación temprana rota.



ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N° 01

MAIPU 53

Descripción: Este establecimiento solo ha sido relevado en su parte exterior a fin de evaluar la situación del entorno, quedando pendiente el ingreso y relevamiento interno.

- Existencia de maleza en el predio escolar.
- Ingreso de rampa por Errazuriz inhabilitada.
- Señalización cubierta por la arboleda.
- Veredas deterioradas.
- Falta de señalización de ingreso al estacionamiento.
- No existe rampas para el ingreso de las sillas de ruedas en los lugares destinados para el transporte escolar.



ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N° 70

ERRAZURIZ 145

Descripción: Este establecimiento solo ha sido relevado en su parte exterior a fin de evaluar la situación del entorno, quedando pendiente el ingreso y relevamiento interno.

- Veredas en mal estado.
- No existe rampas de accesibilidad en el ingreso principal del Colegio Nro. 7 (Calle Don Bosco)
- No hay señalización por calle Don Bosco.
- Nicho de Gas abierto.
- La luminaria no es propia de la escuela sino de la vía pública.
- Un solo estacionamiento para el transporte escolar solo por Errazuriz sin rampa de acceso.
- No existe estacionamiento demarcado para el personal.



ESC. PRIMARIA PROV. N° 19

AV.KIRCHNER 1432

Descripción: Este establecimiento solo ha sido relevado en su parte exterior a fin de evaluar la situación del entorno, quedando pendiente el ingreso y relevamiento interno.

- Cuenta con vegetación sin cuidados.
- El ingreso principal de la escuela no cuenta con rampa de accesibilidad.
- Escasa Señalización.
- Veredas en mal estado.
- Por la calle Magallanes las baldosas en mal estado, desniveles en el suelo.
- El escalón del ingreso por la calle Magallanes hace dificultoso el acceso al edificio escolar.
- Escasa luminaria.



ESC. PRIMARIA PROV. N° 33

LIBERTAD 1390

Descripción: Este establecimiento solo ha sido relevado en su parte exterior a fin de evaluar la situación del entorno, quedando pendiente el ingreso y relevamiento interno.

- Ingreso de la escuela por calle Alfonsín es inaccesible para personas con discapacidad.
- Escasa luminaria.
- Rampa de Acceso mal señalizada.
- No existe señalización por la calle Alfonsín.
- Señalización por Calle Congreso en mal estado. (Oxidada)
- Cordones en mal estado sin demarcación.
- Escasa luminaria por Pje. Horquetas sin señalización.



ESC. PRIMARIA PROV. N° 11

PERITO MORENO 590

Descripción:

- El sector destinado para el ascenso y descenso de alumnos con discapacidad se encuentra justo en una rejilla cloacal sin el acceso.
- Veredas en mal estado
- Cordones demarcados.



ESC. PRIMARIA PROV. N° 61

BENITO PEREZ GALDOS 2150

Descripción:

- Posee estacionamiento para el personal sin cartelería.
- Presencia de maleza.
- No existe rampa de ingreso en ninguno de los cordones.
- Escasa luminaria.
- Cables del alumbrado público en escasa distancia del suelo.
- No hay luminaria en el estacionamiento.



ESC. PRIMARIA PROV N° 44

SAN JOSE OBRERO 654

Descripción:

- No posee rampa en el acenso y descenso de los alumnos, en el sector destinado del transporte escolar.
- Existencia de Maleza.
- Ingreso del portón lateral del colegio cerrado con candado.
- Veredas en mal estado y con desniveles.
- Escasa luminaria propia y del alumbrado público.



COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 10

PERITO MORENO 630

Descripción:

- Los Colegios Secundarios no poseen rampas de acceso en la entrada principal del edificio.
- Cordones en mal estado.
- Veredas angostas en mal estado con los palos de luz que obstruyen el tránsito de los peatones.
- Escasa luminaria.
- El ingreso del jardín de infante posee escalinata.
- Escasa Señalización.



COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 25**ALBERDI 518**Descripción:

- Veredas en mal estado.
- Obstrucción de la rampa ubicada en la esquina de la calle Alberdi y Magallanes por el mal estado de las veredas.
- Señalización escasa.
- No posee luminaria.
- Cordones en mal estado sin demarcación.
- El ingreso del Colegio posee escalones y es dificultoso su accesibilidad para personas en sillas de ruedas.



.P.J.A. PRIMARIA N° 08

BELGRANO 1386

Este edificio cobija a dos comunidades educativas, tanto la E.P.P Nro. 58 como el E.P.J.A Nro. 8, por lo que tiene una población estudiantil significativa, pero el estado del establecimiento da cuenta de graves problemas de mantenimiento que se detallan a continuación:

- El piso levantado y deteriorado.
- Puertas de armarios y de acceso a las aulas deterioradas, picaportes rotos
- La cocina inutilizada
- Cuentan con otra cocina en la que hay una cocina industrial q no funciona el horno y de las 6 hornallas funciona 1
- El gimnasio con serias deficiencias y falta de medidas de seguridad al igual q los pasillos del gimnasio
- Los matafuegos obsoletos



ESCUELA ESPECIAL N° 10

COMODORO PY 315

La presente institución educativa correspondiente a la modalidad de educación especial, cuenta con una matrícula de 125 estudiantes, siendo que el edificio no tiene las dimensiones adecuadas para esta cantidad de población estudiantil.

- Un solo baño para todo el establecimiento incluido docentes y alumnos.
- Sin pintura exterior y sin parquización.
- Falla la calefacción
- Fallas en la instalación eléctrica.
- Rampas de acceso se encuentran obstruidas por maleza



INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA TECNICA

ALCORTA 250

El INSET no cuenta con edificio propio, como es el caso de los demás centros de formación terciaria, funciona en el histórico edificio frente a la Casa de Gobierno, comparte el edificio con un colegio secundario.

- Humedad en todo el establecimiento educativo.
- Falta pintura interior
- Pisos rotos en distintos sectores
- Baños clausurados
- Luminaria reparada por la comunidad educativa.



ESCUELA PRIMARIA PROV. N° 55

VAPOR TRANSP. VILLARINO

PRESIDENTE PERON 454

La institución educativa, cuya situación edilicia presentamos, como las demás requiere de mantenimiento en diferentes aspectos que de no ser atendidos pone en riesgo el normal funcionamiento de la misma, se detalla a continuación varios puntos a tener en cuenta:

- Techo deteriorado en distintos lugares del establecimiento.
- Perdida en piletas.
- Espejos rotos en los baños
- El personal de limpieza trabaja en zona de máquinas lo cual es insalubre y falta calefacción en el sector.
- Humedad en baños.
- Luminarias quemadas (en casi todas las aulas)
- Falta tapas de ingreso a entretechos
- Picaportes y trabas de ventanas rotas.
- Instalación eléctrica precaria con cables a la vista y sin portalámparas.
- Goteras sobre máquinas en sala de computación.
- Portón de laboratorio grande corredizo fuera de guía
- Calderas fuera de servicio.
- Instalación de cortinas rotas.
- Cerraduras fuera de funcionamiento.
- Conexiones eléctricas sin terminar
- Faltan salidas de emergencia en primer piso.
- Matafuegos vencidos.



ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N°15


Provincia De Santiago del Estero

Pellegrini 365

Baños clausurados o con pérdidas de agua (en gimnasio).

Diferentes deficiencias en baños: 4c sale agua del inodoro, el de la sala de informática no tiene mochila, el de 5to c no tiene puerta, 3ro y 4to pierde agua por el inodoro.

- Vidrios rotos
- Calderas que no funcionan en su totalidad.
- Presencia de humedad y deterioro de paredes
- Malezas en los exteriores
- Matafuegos vencidos



ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N°33

COM. INSP. VICTORIANO EDUARDO TARET

LIBERTAD 1390

Comedor escolar con serias deficiencias en la cocina, necesidad de instalación de gas.

Aulas con techos deteriorados y con agujeros.

Ausencia total de matafuegos.

Instalación eléctrica deteriorada por filtración de agua y con cables a la vista y sin protección.

Todos los enchufes en mal estado.

Pisos rotos con falta de piezas.



COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 11

GRAL. JULIO ARGENTINO ROCA

BELLA VISTA 660

A continuación se detallan las deficiencias que presenta el edificio que requieren una atención inmediata dado que la preexistencia de las mismas es un factor de riesgo actual y cierto para la comunidad educativa:

- Techos con peligro de derrumbe.
- Faltan tapas de todas las cámaras sépticas en lugares donde juegan los menores.
- Humedad en todo el establecimiento.
- Deficiente instalación eléctrica sin focos ni tubos e interruptores fuera de servicio.
- Todos los matafuegos del establecimiento vencidos
- Falta de azulejos en los baños con revoque a la vista.
- Gomas de rampa de acceso en mal estado inaccesible para sillas de ruedas.
- Falta de pintura interior.
- Pisos rotos y con faltante de piezas.
- Vidrios rotos del gimnasio.
- Baños pierden.



E.P.J.A. PRIMARIA N° 04**FRAGATA LIBERTAD****AMEGHINO 1218**

Baños deteriorados con falta de azulejos, espejos rotos y deficiente instalación sanitaria.

Humedad en los techos de los baños.

Goteras y filtraciones.

Deterioro en cocina con falta de azulejos.

Matafuegos vencidos.



COLEGIO PROV. DE EDUCACION SECUNDARIA N° 26**PAULA A. DE SARMIENTO****BELGRANO 390**

Falta de chimeneas de calefacción.

Humedad en paredes y cielorrasos.

Cocina en mal estado, falta de azulejos y muebles deteriorados.

Ventanas, puertas y vidrios rotos.

Caldera fuera de funcionamiento.

Subsuelo con humedad.

Matafuegos vencidos desde año 2015.



COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 40

ALVEAR 1427

En el presente edificio educativo, funcionan tres comunidades educativas el Secundario Nro. 19, el Secundario Nro.40 que fue relevado y el EPJA Secundario Nro. 20, con una importante población educativa y como otros edificios con falta de respuesta ante dificultades funcionales como la falta de calefacción en el Gimnasio entro otros problemas que se detallan:

- Sin picaportes en la puerta de los baños. No tienen matafuegos
- No tienen insumos de librería ni boletines ni tóner.
- No tienen barrales de apoyo en el tacho para personas con discapacidad.
- Tapas de calefacción.

E.P.J.A. SECUNDARIA N° 09

JARAMILLO 620

- Baños inundados con desbordes.
- Calefacción fuera de funcionamiento.
- Humedad en biblioteca,

ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N° 38

CAÑADON SECO 400

- Techo con peligro de derrumbe
- Filtraciones de agua.

COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 39

JUAN DIAZ DE SOLIS 1147

- Falta calefacción en un ala del edificio inhabilitado para dictar clases.
- Paredes corroídas y sin pintura.
- Piso del gimnasio levantado.
- Veredas intransitables
- Instalación eléctrica deficiente con problemas en llave térmica.

LOCALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ

ESCUELA PROVINCIAL Nº 2

Ha requerido y denunciado por una gran cantidad de refacciones que permanecen sin solucionar:

2	Puerto Santa Cruz	~ Baño Mujeres (Viejos). Arreglo ventanas. ~ Baño Mujeres (Viejos). Arreglo Mochila Inodoro y colocación tapas de Inodoro. ~ Baño Varones (Viejos). Arreglo Mochila Inodoro y colocación tapas de Inodoro. ~ Cocina Grande. Arreglo Tapa horno. ~ Cocina Grande. Arreglo Cielo raso. ~ Cocina Grande. Arreglo piletas de lavado. ~ Salón de Actos. Verificación de calefactores. ~ Salón de Actos. Arreglo de Puertas laterales al escenario. Bisagras y picaportes. ~ Salón de Actos. Camerino. Arreglo de cerraduras puertas. ~ Sala de Plástica. Arreglo Cielo Raso Tapa de Ventilación. ~ Sala de Plástica. Arreglo Pasador y manija Ventana. ~ Cocina Chica. Reparación Bajo mesada. ~ Cocina Chica. Colocación Alacena. ~ Biblioteca. Arreglo Manijas ventanas. ~ Biblioteca. Reparación Cielo raso. ~ Baño Biblioteca. Colocación picaporte puerta. ~ Baño Biblioteca. Reparación y colocación de azulejos. ~ Baño Biblioteca. Cambio y colocación lámpara. ~ Pasillo Baño Biblioteca. Reparación porta - lámpara. ~ Baño Mujeres (Nuevos). Reparación de Azulejos. ~ Baño Mujeres (Nuevos). Arreglo Mochila Inodoro y colocación tapas de Inodoro. ~ Baño Varones (Nuevos). Arreglo Mochila Inodoro y colocación tapas de Depósito de agua. ~ Baño Varones (Nuevos). Arreglo filtración de agua. ~ Gimnasio. Reparación puerta ingreso y laterales. Picaporte y soporte vidrio. ~ Gimnasio. Colocación de tapas enchufes. ~ Gimnasio. Sala de Calderas. Colocación de vidrio con rejas. ~ Gimnasio. Depósito de Ed. Física. Colocación de vidrio con rejas. ~ Gimnasio. Reparación Soporte luz de Emergencia. ~ Gimnasio. Reparación Barra anti-pánico puerta de emergencia. ~ Gimnasio. Cambio y colocación de vidrio ventanas superiores. ~ Gimnasio. Reparación zócalo. ~ Gimnasio. Pintura líneas canchas. ~ Gimnasio. Cambio y colocación de lámparas. ~ Sala de Música – Reparación cerradura puerta. ~ Sala de Música – Colocación vidrio puerta. ~ Pintura de salones que aún no han sido pintados. ~ Verificación de tanques de agua de reserva. ~ Colocación de bomba de agua para poder cargar tanques de reserva por escases de presión en la red.
2		

2	Puerto Santa Cruz	~ Aula 3º Grado "C" - 7º Grado "B". Arreglo de ventanas (Pasadores y cadenas de sotén). ~ Aula 3º Grado "C" - 7º Grado "B". Cambio y/o arreglo Calefactor. ~ Aula 3º Grado "D" - 7º Grado "C" Cambio y/o arreglo Calefactor. ~ Aula 3º Grado "D" - 7º Grado "C" Cambio Puerta de Ingreso. ~ Sala de Computación. Colocación de Soportes para cortinas. ~ Cocina 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Cañería de agua por pérdida. ~ Cocina 3º Unidad Pedagógica. Reparación total Bajo mesada. ~ Cocina 3º Unidad Pedagógica. Verificación de Cocina y cambio de perillas de gas. ~ Baño docentes 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Cañería de agua por pérdida. ~ Baño docentes 3º Unidad Pedagógica. Colocación botón Mochila Inodoro. ~ Baño Mujeres 3º Unidad Pedagógica. Colocación Flexibles lavamanos. ~ Baño Mujeres 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Mochila Inodoro. ~ Baño Varones 3º Unidad Pedagógica. Colocación Flexibles lavamanos. ~ Baño Varones 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Mochila Inodoro y tapas de Inodoro. ~ Baño Varones 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Cielo raso por pérdida de agua (canaleta) ~ Baño Varones 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Picaporte puerta. ~ Pasillo 3º Unidad Pedagógica. Arreglo escalón acceso al Camerino. ~ Pasillo 3º Unidad Pedagógica. Arreglo Cerradura puerta doble acceso al Salón de Actos. ~ Reparación puertas de Ingreso a la Escuela (Mariano Moreno) ~ Pasillo 3º Unidad Pedagógica. Ingreso. Reparación Cielo Raso. ~ Galería principal. Colocación Vidrio Puerta de Ingreso al Salón de Actos. ~ Galería principal. Arreglo Zócalo de apoyo (Suelto). ~ Galería principal. Reparación picaporte puerta al Patio Interno. ~ Pasillo a los Baños (Viejos). Reparación cerradura Puerta. ~ Pasillo a los Baños (Viejos). Reparación Puertita Llave de gas. ~ Pasillo a los Baños (Viejos). Arreglo de Picaporte de puerta ingreso al Salón de Actos.
---	-------------------	--

E.P.P Nº	Localidad	Necesidades Edilicias
Puerto Santa Cruz		
2	Puerto Santa Cruz	~ Cambio puerta de Ingreso (por 25 de Mayo). Colocación puerta de emergencia. ~ Puertas de Ingreso a la Escuela. Arreglo Picaporte. ~ Dirección. Reparación puerta. ~ Sala de Maestros. Reparación de ventanas. (Manija y Bisagra). ~ Sala de Maestros. Verificación y reparación Calefactor. ~ Sala de Maestros. Arreglo soporte de iluminación Baño. ~ Secretaría. Cambio y colocación de vidrios ventana. ~ Secretaría. Reparación de ventanas (Manija). ~ Baño de Secretaría. Reparación y/o cambio llave de luz. ~ Aula 1º Grado "A" - 4º Grado "A". Arreglo de picaporte puerta. ~ Aula 1º Grado "A" - 4º Grado "A". Arreglo de manijas de ventanas (Tres). ~ Aula 1º Grado "B" - 4º Grado "B". Cambio y colocación de vidrio ventana. ~ Aula 1º Grado "B" - 4º Grado "B". Colocación de ganchos para percheros. ~ Aula 2º Grado "A" - 5º Grado "B". Arreglo de picaporte puerta. ~ Aula 2º Grado "B" - 5º Grado "C" Arreglo Cerradura de Armario. ~ Aula 2º Grado "C" - 6º Grado "A". Arreglo cerradura puerta. ~ Aula 2º Grado "C" - 6º Grado "A". Arreglo soporte vidrio de puerta (Marco). ~ Aula 2º Grado "C" - 6º Grado "A". Arreglo zócalo por abertura. (Pared al patio). ~ Aula 2º Grado "D" - 6º Grado "B". Arreglo picaporte, cerradura y marco puerta. ~ Aula 3º Grado "A" - 6º Grado "C". Arreglo de cerradura y marco puerta. ~ Aula 3º Grado "A" - 6º Grado "C". Cambio y colocación de vidrio ventana. ~ Aula de Apoyo. Cambio y colocación de Calefactor. ~ Aula 3º Grado "B" - 7º Grado "A". Cambio y colocación de vidrio ventana. ~ Aula 3º Grado "B" - 7º Grado "A". Arreglo picaporte. ~ Aula 3º Grado "B" - 7º Grado "A". Colocación Cornisa. ~ Vice - dirección 3º Unidad Pedagógica. Arreglo y Colocación tubo de luz.

	Puerto Santa Cruz	En relación a las tareas de reparación y mantenimiento que se podrían hacer en el exterior del edificio detallo a continuación lo siguiente: • Revoque paredes exteriores. • Pintura paredes exteriores. • Pintura puertas y ventanas exteriores. • Pintura techo. • Arreglo y limpieza de canaletas. • Arreglo Gabinetes de Gas. • Construcción de un depósito. • Reparación cerco de la escuela. • Colocación rejas de ventanas sector SEA. • Rajaduras paredes externas SEA.
--	-------------------	---

JARDIN DE INFANTES N° 3

- Filtraciones de agua en baños, pérdidas de agua en inodoros, provocando que se inunde;
- Hay dos salitas sin calefactor (fuera de servicio), y
- Falta de mantenimiento en el resto, limpieza, cambio de termocupla, combustión, etc.
- Falta de fumigación por varios periodos.
- Presencia de Roedores;
- Falta de matafuegos, hay dos en todo el establecimiento
- Faltante de elementos de limpieza
- Solicitan donaciones a los comercios y a los padres
- Teléfono cortado recientemente por falta de pago.

Falta agua caliente en la cocina; Y similar es la situación en numerosos establecimientos de la Provincia.



Localidad de Las Heras

JARDIN DE INFANTES N° 55

Se observa rajadura en las paredes, alfombras en mal estado, humedad en diferentes sectores del establecimiento además de:

- Filtraciones
- Instalación de sanitarios deteriorada
- Deficiencia pintura interior.



LOCALIDAD DE PERITO MORENO

ESCUELA EN CONSTRUCCION

Es un núcleo educativo que la localidad espera su finalización hace 18 meses, y en la cual se afectaron \$7.970.000.-



LOCALIDAD DE PICO TUNCADO

Generalmente se observa necesidad de refacciones, ninguno de los establecimientos reúne condiciones mínimas que permitan a los docentes y alumnos desarrollar actividades cotidianas.

Más allá de la descripción que se detallará Infra, en la mayoría de los edificios de las instituciones escolares se observa mal estado en los techos: roturas, filtraciones y humedad; Paredes con rajaduras, fallencias en las instalaciones eléctricas, falta de iluminación, cables sueltos, riesgo eléctrico, humedad, sanitarios dañados y con pérdidas, falta de agua, roturas de vidrios, falta de pintura, inconvenientes con la calefacción, falta de mantenimiento de matafuegos, falta de mantenimiento en los patios usualmente con malezas y escombros.

No se les ha provisto a las instituciones elementos de limpieza, que en algunos casos se obtienen de fondos de comisiones de padres, de colaboración de vecinos y/o de aportes de los mismos docentes.

Los relevamientos se hicieron en el 70% de las instituciones, puesto de las demás no contaban con personal para proveer la información.

COLEGIO SECUNDARIO N° 14

Inconvenientes con la calefacción, filtraciones de agua en techos de aulas, gimnasio. En el ciclo lectivo 2017, se detectaron grandes cantidades de garrapatas en las aulas. Sin elementos de limpieza. Rajaduras en las paredes, falta de algunas baldosas, puertas rotas en los baños, pérdidas de agua, humedad en las aulas. Falta de marcadores de pizarra y borradores. Armarios y Portones rotos.

ESCUELA PRIMARIA N° 40

Inconvenientes con la calefacción, filtraciones de agua en gimnasio. Sin elementos de limpieza. Pérdidas de agua en baños, sanitarios y puertas rotas, pisos y vidrios rotos. Se observan muchas palomas en el interior. Recordemos que estas aves emanan sustancias tóxicas en el excremento. Fallas eléctricas continuas. Falta de elementos de enseñanza. Falta de borradores. Armarios rotos. Portones cerrados con alambres. Pérdida de gas.

ESCUELA PRIMARIA N° 45

Pérdida de agua en los sanitarios, malas instalaciones eléctricas, Problemas de calefacción, sin elementos de limpieza, rajaduras en paredes de algunas aulas y del gimnasio, faltas de tizas y borradores.

ESCUELA PRIMARIA N° 85

El edificio se está terminado de construir. Estaba establecido que se culminaría la obra en el ciclo lectivo anterior, lo que no sucedió, por ende las clases se dictan en el edificio denominado SUPE, donde algunos alumnos deben tener clases en el patio. Hay un solo sanitario compartido entre alumnos de ambos sexos y docentes.

ESCUELA PRIMARIA N° 35

Sin personal momentáneamente, pero recorrimos las instalaciones el año pasado, con similares inconvenientes a las antes mencionadas, mucha pérdida de agua en sanitarios. Gimnasio directamente sin calefacción.



ESCUELA PRIMARIA N° 52

Matricula de seiscientos alumnos y a partir de las 19:00 funciona hasta la medianoche la escuela para Adultos CEN. Filtraciones en el techo. Se necesitan baños nuevos ya que funcionan solo 2 de 5 mingitorios y dos inodoros. Los demás clausurados. Instalaciones eléctricas deplorables, cables a la vista, vidrios rotos, restos de escombros, palomas en el interior, falta de elementos de limpieza, borradores y tizas, problemas de agua.

Hay un edificio nuevo al fondo de la misma que iba a ser el gimnasio con vestuarios, pero la obra se abandonó en el año 2013.



Este es un panorama general solo de algunas escuelas, pero el estado de la generalidad de los establecimientos es análogo, y, a pocos días del inicio del calendario escolar, solo se podrán iniciar las clases en condiciones de precariedad, exponiendo a los alumnos y trabajadores a riesgo de su salubridad.

Localidad El Calafate

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA PATAGONIA

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda comenzó a construir el Gimnasio de la escuela en Julio de 2013, siendo el plazo de obra 12 meses. A la fecha no ha sido inaugurado.



ESCUELA N°80

El establecimiento no cuenta con matafuegos y sólo cuenta una sola persona para las tareas de maestranza, contando con 14 aulas entre otras dependencias.



ESCUELA PRIMARIA N°9

Se observa que los revoques se están cayendo, falta pintura y mantenimiento de las paredes, cabe mencionar que la parte más antigua de la escuela todavía cuenta con cañería de plomo lo que provoca filtraciones de agua. Otro aspecto es el faltante de rampas para personas con discapacidad.



JARDIN DE INFANTES N°63

- Le falta muro de contención terminar el perímetro, lo tienen cerrado con maya cima.
- Abundante maleza en los juegos de los niños.



JARDÍN DE INFANTES N° 10


No se permitió el ingreso ni el registro fotográfico, pero se observó la falta de pintura en la fachada del jardín.

LOS ANTIGUOS

E.P.J.A. PRIMARIA Nº15

De esta manera damos continuidad al ciclo lectivo 2017.

En el acta está expresado el estado en el que se encuentra el edificio escolar compartido con Epja primaria 15 y Secundario Carlos María Moyano. Las fotos adjuntas lo dicen todo... Al menos en lo superficial porque hay cuestiones como las calderas y el cableado eléctrico que no está en las mejores condiciones pero para el CPE estamos aptos para comenzar.



LOCALIDAD DE CALETA OLIVIA

E.P.P Nº 74

Problemas edilicios en el gimnasio, por socavado de terreno, el cual está generando grietas en la estructura del mismo. Se inspeccionó por parte del Concejo de Educación luego de varios reclamos, observaron el problema hasta ahora sin solución.

Las instalación eléctrica sin mantenimiento, faltan balastos, arrancadores tubos, se observan en sectores los cables colgando La calefacción central no funciona bien.

- Matafuegos, vencidos.
- Salida de emergencia cerrada con cadena y candado.
- No tiene cerco perimetral, no hay buena luminaria tanto por fuera y por dentro, haciendo de ello que continuamente sufra robos y destrozos por parte de inescrupulosos.
- El ingreso al colegio esta clausurado por rotura de puerta, se ingresa por la puerta lateral del gimnasio.
- Los baños, con serios problemas de higiene, mochilas sin funcionar, faltan puertas, y luces.
- Ventanas atadas con alambre.
- Faltan rampas para personas con discapacidad.



JARDÍN DE INFANTES N° 52

Faltan rejas en las ventanas, para evitar los robos a la institución y contribuir a seguridad.

ESCUELA ESPECIAL N° 15

Concurren al Establecimiento aproximadamente 100 niños con diversas patologías.

Problemas de ventilación en el sector de pileta, lo que genera moho en las paredes y techos, corrosión de aberturas.

La salida de emergencia se encuentra sujeta con una cadena desde el año 2014

No cuenta con sistema de rejas para la protección.

ESCUELA ESPECIAL N° 13

Problemas en la instalación eléctrica, falta de mantenimiento.

Baños no se encuentran adecuados para chicos con discapacidad.

Puertas sin cerraduras y picaportes – faltan duchas.

ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N° 42

No tiene edificio propio comparte con la E.P.P 88

La instalación eléctrica, tiene que ser reemplazada por completo, no es suficiente para abastecer el establecimiento.

Falta de agua, no se puede cargar con bomba el tanque.

No cuenta con un sector de cocina, tampoco para los porteros.

Los vidrios están rotos, no hay rejas protección.

Faltan aulas.

Baños con falta de mantenimiento, mochilas precarias.

Dirección y secretaria comparten un sector muy chico, lo que impide poder contar con las herramientas necesarias para realizar las tareas

Faltan rampas para discapacitados

ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL N° 43

- Asisten 200 alumnos aproximadamente y tiene 5 aulas
- Faltan dependencias para profesores. Talleres
- Faltan rejas en las puertas internas